SÅDAN FOREGÅR EN PAVA-BEHANDLING

Vi afdækker omhyggeligt bilens interiør, rat, måtter, sæder og bagagerum.

Hjul, inderskærme og bundplader afmonteres altid.

Vi foretager en grundig rengøring af undervognen med højtryk.

Undervognen efterkontrolleres for gennemtæring. Hvis vi konstaterer gennemtæring stopper vi behandlingen og kontakter bilens ejer.

Bilen varmtlufttørres.

Alle lakerede flader påføres beskyttelsesfilm, så afvaskningen med rensevæske ikke ødelægger vokslaget.

Boring og demontering af propper efter PAVAs skema (i enkelte bilmærker må der ikke bores huller; dette tages der højde for).

Sprøjtning af døre, hulrum, vanger og paneler med den specialudviklede rust be handlingsolie PV213 Lys, som har en unik indtrængnings- og vandfortrængningsevne.

Undervogn og skærmkasser sprøjtes.
Der behandles ikke over katalysator og udstødning.

Montering af nye, oliebehandlede gummipropper i borede huller.

Bilen rengøres og vaskes.

Bilen afhentes. Der kan forekomme dryp de første dage efter behandlingen. Undgå så vidt muligt helt undervognsvask i vaskehal efter behandling.

Vi fører hele **PAVA's Bilplejeserie** til rengøring og vedligeholdelse af din bil

DANMARKS BEDSTE BEHANDLING

KOMPLET BEHANDLING

Grundig og effektiv PAVA Rustbeskyttelse af undervogn, hjulkasser, hulrum og døre. En Komplet behandling er den mest almindelige behandling til biler brugt til almen kørsel. Samtidig anbefales denne behandling ved genbehandling i tilfælde af opstået slid.

VEDLIGEHOLDELSES BEHANDLING

En effektiv PAVA Rustbeskyttelse af din bils undervogn, hulrum og inderskærme. Behandlingen er skræddersyet til bilen, der tidligere er blevet rustbeskyttet gentagne gange inden for en 2-3 årig periode med begrænset kilometerantal, og som fremstår i god, vedligeholdt stand.

SPECIAL BEHANDLING

Denne PAVA Rustbeskyttelsesbehandling er udviklet til førstegangsbeskyttelse af biler i alderen 37-60 måneder samt til biler med meget overfladerust. Vi anbefaler den samtidig til biler, hvor der tidligere er påsprøjtet rustbeskyttelsesmateriale eller PVC.

Danmarks bedste Garanti

- Levetidsgaranti på biler under 5 år.
- 1. gangs behandlede biler under 12 måneder genbehandles hvert 3. år.
- 1. gangs behandlede biler mellem 13-60 måneder behandles hvert 2. år.

GARANTIEN OPRETTES GRATIS!

GRENAA PAVA CENTER
Fasanvej 40 | 8500 Grenaa | Tlf: +45 8632 0500
eftermarked@gbc.dk

PAVA
– den originale

2019

PRISLISTE

Bestil tid til rustbeskyttelse af din bil hos
GRENAA PAVA CENTER

Tlf. +45 8632 0500 | Mail: eftermarked@gbc.dk

PAVA
– den originale

PRISGRUPPE OVERSIGT

ALFA ROMEO
145, 147 4
146, 155, 156, Giulia, MiTo, Spider 5
159, 166, Giulietta, GT, GTV 6
Brera 7
Stelvio 8

AUDI
80, 90 4
100, A1, A2, A3, A4 -2006, TT 5
A4 2007-, A5, A6, Q2, S3, TT Coupé 6
200, A6 2008-, A7, A8, Q3, S8 7
Q5, R8 8
Q7 9

BMW
100 Serie, 300 Serie -2006, Z1, Z3 5
300 Serie 2007-2011, Z4, Z8 6
200 Serie, 300 Serie 2012-, 400 Serie, 500 Serie 1996-2009, 500 Serie 2010-, 600 Serie, 700 Serie, 800 Serie 7
X1, X3, X5 8
X6 9

CHEVROLET
Aveo, Kalos, Matiz, Spark 3
Lacetti 4
Cruze, Nubira, Tacuma 5
Epica 6
Orlando 7
Captiva 8

CHEVROLET US
Corvette 7
Blazer, Trans Sport 8
Astro, Pick-Up, Tahoe 9

CHRYSLER
Stratus 5
PT Cruiser 6
300C, 300M 7
Voyager, Grand Voyager 8

CITROEN
C1 -2013, C1 2014-, C2, AX, Saxo 3
C3 -2014, C3 2015-, C3 Aircross, C3 Picasso -2014, C3 Picasso 2015-, Nemo, Xsara, ZX 4
C4, C4 Cactus, Berlingo, Xantia, Xsara Picasso 5
C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C5, C5 Aircross, C6, XM 6
Jumpy 7
C8, C-Crosser, Evasion, Jumper 8
Jumper Lang 9

DACIA
Sandero, Sandero Stepway 4
Dokker Van, Lodgy, Logan MCV 5
Duster 6

DS
DS3, DS3 Crossback 4
DS4 5
DS5 6
DS7 Crossback 8

FIAT
Cinquecento, Seicento 2
500 "New", Punto, Panda, Uno 3
500L, 500X, Brava, Bravo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Stilo, Tipo -2014 4
Barchetta, Doblò, Marea, Qubo, Tipo 2015- 5
Multipla 6
Scudo 7
Ducato 8
Ducato Lang 9

FORD
KA -2008 2
Fiesta -2001, Fusion -2001, KA 2009- 3
B-MAX, Ecosport, Escort, Fiesta 2002-, Focus -2012, Puma, Sierra 4
C-MAX, Focus 2013-, Mondeo -2003 5
Grand C-MAX, Mondeo 2004-, Mustang, Transit Førerhus 6
Kuga, Transit Connect 7
Galaxy, Maverick, Ranger, S-MAX, Transit 8
Transit Lang 9

HONDA
Logo 3
Civic -2006, Jazz 4
Prelude 5
Accord, Civic 2006-, Insight Hybrid 6
FR-V 7
CR-V, HR-V, Shuttle, Stream 8

HYUNDAI
Atos, Getz, I 10, I 20 3
Accent, IX 20, I 30, Matrix 4
Coupé, Elantra, Ioniq, Kona, Veloster 5
I 40, Sonata 6
Galloper, H-1, IX 35, IX 55, Santa Fe, Tucson 8

ISUZU
D-MAX 8

IVECO
Daily 9

JAGUAR
XE 6
Øvrige modeller 7

JEEP
Renegade 7
Cherokee, Commander, Wrangler 8
Grand Cherokee 9

KIA
Picanto, Pride 3
Cee´d, Cee´d 2012-, Pro-Cee´d, Cerato, Rio, Sephia, Shuma, Venga 4
Niro, Optima, Soul, Stonic 5
Magentis 6
Carens, K2700 Pick Up 7
Carnival, Sorento, Sportage 8

LADA
Øvrige modeller 4
Niva 4WD 5

LAND ROVER
Defender, Discovery, Freelander, Land Rover, Range Rover 9

LEXUS
GS, IS, LS, RX, SC 7

MAZDA
121, Demio 3
323, 2, 3, MX3, MX5 4
626, 5, 6 -2015, Premacy, RX7, RX8 5
6 2016-, CX-3, MX6 6
CX-5 7
B2000, 2200, 2500, 2600, BT-50, CX-7, CX-9, E2000, 2200, MPV 8

MERCEDES
100 serie, 200 serie 6
600 serie, A-Klasse, B-Klasse, Vaneo 7
C-Klasse, CL-Klasse, CLC-Klasse, CLK-Klasse, CLS-klasse, E-Klasse, ML-Klasse, R-klasse, S-klasse, SL-klasse, SLK-klasse, SLS-klasse, V-klasse, Viano, Vito 8
G-Klasse, GD-Klasse, GE-Klasse, GL-Klasse, GLK-Klasse, ML-Klasse Lang, Sprinter, Vito Lang 9
Sprinter Lang 10

MINI
Cooper, One 4
Countryman 5

MITSUBISHI
Colt, Lancer, Space Star 2014- 4
Carisma, Galant, Space Star -2013 5
Eclipse Cross, Space Wagon 7
ASX, Canter, Galloper, Grandis, L200, 2WD & 4WD, L300, L400, Outlander, Pajero 8
Grand Pajero 9

MORRIS / AUSTIN
Mascot / Mini 2

NISSAN
Micra, Pixo 3
Almera, Note, Sunny 4
Almera Tino, Bluebird, Leaf, Primera, Pulsar 5
Juke, Qashqai 6
Qashqai+2 7
Cabstar, Dobbelt Cab, Eco, Murano, Navara, NV200, NV400, Primastar, Terrano, X-Trail 8
Interstar, Pathfinder, Patrol 9

OPEL
Adam, Tigra, Astra F, Corsa -2005, Karl 3
Agila, Astra G, Astra H, Astra J, Astra K, Corsa 2006-, Crossland X, Meriva 4
Calibra, Combo, Grandland X, GT, Mokka X, Omega, Vectra, Zafira -2004 5
Insignia, Zafira 2005- 6
Campo 7
Antara, Vivaro 8
Frontera, Movano Kort 9
Movano Lang 10

PEUGEOT
106, 107, 108, 205, 206, 206+, Ion 3
207, 208, 306, 307, 308, 309, 1007, Bipper, Bipper Tepee 4
405, 406, 2008, 3008, Partner 5
407, 508, 605, 607, RCZ 6
5008, Expert 7
806, 807, 4007, Boxer 8
Boxer Lang 9

PORSCHE
944 5
928, 968, Boxter 6
911, Cayman 7
Panamera 8
Cayenne 9

RENAULT
5, Clio -2004, Twingo -2013 3
4, 19, Clio 2005-2011, Megane -2003, Modus, Twingo 2014-, Zoe 4
Captur, Clio 2012-, Kangoo, Laguna -2006, Megane 2004-2015, Megane II + III, Megane IV 2016-, Grand Modus, Scenic I 5
Fluence, Kadjar, Laguna 2007-, Grand Scenic -2015, Laguna 2007-, Scenic II + III -2015, Scenic IV 2016-, Talisman 6
Grand Scenic IV 2016- 7
Espace, Trafic 8
Master 9
Master Lang 10

ROVER
100-Serie 3
200-Serie 4
400-Serie 5
600-Serie, 75 6
800-Serie 7

SEAT
Arosa, MII 3
Cordoba, Ibiza -2016, Leon 4
Altea, Altea XL, Arona, Ibiza 2017-, Toledo 5
Ateca 6
Alhambra 8

SKODA
Citigo 3
Fabia, Favorit, Felicia 4
Octavia, Rapid, Roomster 5
Octavia 2004-, Superb, Yeti 6
Kodiaq, Karoq 7

SMART
City, Forfour, Fortwo Cabrio, Roadster 5

SSANGYONG
Actyon, Chairman, Kyron 7
Korando, Rexton, Rodius 8
Musso 4 WD 9

SUBARU
Impreza 5
Outback, Legacy, Levorg 6
Forester, XV 7

SUZUKI
Alto, Celerio, Swift 3
Baleno, Ignis, Liana, Splash, Swift 2005-, Wagon R 4
S-Cross, SX 4 5
Jimny 6
Vitara 7
Grand Vitara 9
Grand Vitara Lang 10

SAAB
900, 9-3 5
9-3X, 9000, 9-5 6
9-4X 7
9-7X 8

TOYOTA
Aygo -2013, Aygo 2014-, IQ, Starlet, Yaris -2005 3
Corolla, MR2, Paseo, Yaris 2006-, Yaris Verso 4
Auris, Avensis -2008, Carina II, Carina E, Celica, Corolla Combi Van, Corolla Verso 5
Avensis 2009-, Avensis Verso, Camry, C-HR, Dyna Førerhus, Prius, Urban Cruiser 6
Picnic, Sportsvan, Supra, Verso 7
Hi-Ace, Hi-Lux, Lite-Ace, Previa, Pro-Ace, RAV4 8
Land Cruiser 9

VOLVO
140-Serie, 300-Serie 4
200-Serie, 400-Serie, C30, S40, V40, V50 5
S60, V60, XC40, XC60 6
700-serie, 800-Serie, 900-Serie, C70, S70, S80, S90, V70, V90, XC70 7
XC90 8

VW
Fox, Lupo, Polo -2001, Up! 3
Boble (Type 1), Golf 1-4, Polo Classic, Polo 2002-, Vento 4
Bora, Boble (New Beetle), Caddy, EOS, Golf 5&7, Golf Plus, Jetta, Passat 2004, Scirocco -2008, Sportsvan 5
Caddy Maxi, Passat 2005, Passat CC, Scirocco 2009-, Touran 6
Phaeton, Taro 2WD, T-Roc 7
Amarok, Caravelle (T4), Multivan (T4), Sharan, Taro 4WD, Tiguan, Transporter (T4) 8
Crafter, Touareg 9
Caravelle (T5), Crafter Lang, Multivan (T5), Transporter (T5) 10

Bemærk! Ret til ændringer forbeholdes.

PRISGRUPPER

GRUPPE	PAVA KOMPLET BEHANDLING	PAVA VEDLIGEHOLDELSES BEHANDLING	PAVA SPECIAL BEHANDLING
GR 2	3.325,-	2.825,-	4.150,-
GR 3	3.650,-	3.110,-	4.550,-
GR 4	3.850,-	3.275,-	4.820,-
GR 5	4.100,-	3.485,-	5.125,-
GR 6	4.525,-	3.845,-	5.650,-
GR 7	4.800,-	4.080,-	5.995,-
GR 8	5.075,-	4.315,-	6.345,-
GR 9	5.350,-	4.548,-	6.690,-

Priserne er inkl. moms og miljøtillæg samt olieafgift.

Bemærk at der kan forekomme tillæg ved ekstrem snavset undervogn + evt. ekstra tørretid og ekstra olie. Vi anbefaler altid, at bilen køres i vaskehal/rengøres inden den leveres til behandling.

Prislisten er gældende fra 1/1/2019.

PAVA – DEN ORIGINALE.
SÅ KAN DIN BIL IKKE FÅ DET BEDRE.

PAVA
– den originale